



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Informe

Número: IF-2019-04838571-GDEBA-UCIBAMIYSPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES

Lunes 25 de Febrero de 2019

Referencia: Respuesta consulta posible oferente EX-2019-00102946-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CONSULTA:

“Los ítems de Contrapisos (7.1) (7.2) y (7.3) ¿Las especificaciones técnicas están intercambiadas? Ya que los títulos no corresponden a sus especificaciones. El punto (7.2) no correspondería al ítem.

El ítem (6.2) ¿Cuál es el alcance del mismo? ¿Hay que armar mampostería con sus respectivos revoques?

El ítem (6.4) ¿A qué carpintería hace referencia para la colocación, ya que los ítems de CARPINTERIA pide provisión y colocación?

El ítem (2.4) ¿Cuál es el alcance del trabajo?

Los ítems (3.4) y (3.5) ¿Incluyen la tosca? Y si es así ¿de qué espesor?

Ítem (15.18) no especifica el elemento a cotizar.

El ítem (3.3) ¿Qué espesores habla la especificación técnica ya que no hay documentación gráfica?”

RESPUESTA:

- Los ítems de Contrapisos (7.1) (7.2) y (7.3) ¿Las especificaciones técnicas están intercambiadas? Ya que los títulos no corresponden a sus especificaciones. El punto (7.2) no correspondería al ítem.*

Habiendo verificado el Pliego de Especificaciones Técnicas en base a sus observaciones, es dable realizar la siguiente aclaración:

7.1 DE CASCOTE SOBRE TERRENO NATURAL: Corresponde a las especificaciones del punto 7.3

7.2 DE CASCOTE SOBRE LOSA: Se ejecutará un contrapiso de hormigón pobre de cascote de 8cm de espesor (nunca inferior a 5cm) con una dosificación 1.3.5.

7.3 DE HORMIGON H8: Corresponde las especificaciones de 7.1

- *El ítem (6.2) ¿Cuál es el alcance del mismo? ¿Hay que armar mampostería con sus respectivos revoques?*

Tal y como especifica el ítem, debe contemplarse una reparación integral desde el punto de vista de los acabados de revoque necesario con sus puentes de adherencia necesarios, para paredes inacabadas, dañadas, desagregadas o con daños de cualquier índole. Esta reparación no incluye mampostería ya que la misma se encuentra contemplada en el rubro 5.

- *El ítem (6.4) ¿A qué carpintería hace referencia para la colocación, ya que los ítems de CARPINTERIA pide provisión y colocación?*

Si bien el ítem carpinterías es integral en cuanto a mano de obra y colocación, prevemos la posibilidad de carpinterías existentes (sean de los propietarios o por donación) que debamos colocar.

- *El ítem (2.4) ¿Cuál es el alcance del trabajo?*

Tal y como aclara el tercer párrafo del ítem 2.4, “todos los materiales que se desechen precedentes de la demolición y desmantelamiento se retiraran fuera del ámbito de la obra una vez por semana como mínimo por cuenta y cargo del contratista”

- *Los ítems (3.4) y (3.5) ¿Incluyen la tosca? Y si es así ¿de qué espesor?*

Incluye la tosca. Los espesores variaran de acuerdo a la demanda del terreno a intervenir. Como espesor promedio se puede considerar 30cm.

- *Ítem (15.18) no especifica el elemento a cotizar.*

Contempla los soportes sus anclajes y la red.

- *El ítem (3.3) ¿Qué espesores habla la especificación técnica ya que no hay documentación gráfica?*

Este ítem deberá cotizarse por m³ porque los espesores dependerán del espacio de intervención.

Además, se pone de resalto que por la modalidad de contratación de la obra denominada: “INTERVENCION URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VILLA ITATI Y VILLA AZUL - DON BOSCO”, no se estima necesario disponer de mayor contenido de información, entre ellos gráfica, para avanzar en el proceso de cotización.

Luego del proceso de adjudicación, la empresa ofertante ganadora, recibirá a través de órdenes de servicio el pedido de ejecución de las intervenciones urbanas, comprendidas en el polígono de intervención que se indica en dicho pliego. Con ello, se les entregará la siguiente documentación: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos (plantas, cortes, detalles) y planilla de cómputo preliminar. A partir de ello, la empresa deberá confeccionar los planos ejecutivos y la planilla de cómputo final, referida a dicha intervención, con las cantidades de los unitarios que reflejen la afectación de los ítems utilizados para ejecutar la orden de servicio.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
ou=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511
Date: 2019.02.25 19:08:34 -03'00'

Enrique Pelaez
Coordinador General
Unidad de Coordinación de Infraestructura Barrial
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
ou=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL
ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511
Date: 2019.02.25 19:08:35 -03'00'