



G O B I E R N O D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S

2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Providencia

Número:

Referencia: EX-2019-01569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP- Respuesta a consulta de las empresas

OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA

SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA

LOCALIDAD: Rafael Calzada

PARTIDO: Almirante Brown

LICITACION: 25/2019

EXPEDIENTE: EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPG

En respuesta a las consultas realizadas por las empresas, se procede a responder:

Consulta 1: En el plano Número 2 y Número 3 de obras complementarias en el sector internación de clínica médica, ¿se debe realizar el tendido de nuevas cañerías de iluminación, provisión y colocación de artefactos nuevos? Si es de este modo,

¿se debe tener en cuenta la reconstrucción del cielorraso según artefactos?

Respuesta 1: La provisión de artefactos de iluminación es completa con su respectivo cableado y boca de iluminación reglamentaria. El cielorraso deberá quedar en perfecto estado conforme a la disposición de los artefactos de iluminación y de los difusores del sistema de climatización.

