

**Exp.: EX-2018-15064198-GDEBA-DPHMIYSPGP**

**Ref.: “Construcción Puente de la Av. Vergara”**

**Partido: Salto.**

### **CIRCULAR N° 2 CON CONSULTA**

Por medio de la presente se comunica a las empresas interesadas, las respuestas a las siguientes consultas:

**CONSULTA N° 1:** En caso particular de las columnas de las pilas se especifica el uso obligatorio de camisas metálicas. Dado las mismas será recubiertas por las pantallas previstas entendemos que dicha exigencia sería innecesaria.

**RESPUESTA N° 1:**

El pliego licitatorio en su artículo N° 9 “Pilotes Columna” indica que las camisas metálicas perdidas se colocarán en los pilotes que se encuentren a la vista, por lo que estando proyectada la pantalla de Hormigón que cubre los pilotes, no será necesaria la colocación de las mismas.

**CONSULTA N° 2:** Referente a los muro pantallas no hemos encontrado en las especificaciones detalle su fundación y vinculación a las columnas. Según Plano N° 6 Pila Vista y Planta los mismo apoyan sobre el cauce del Río. ¿Se podrá dar mayor detalle?

**RESPUESTA N° 2:**

Los oferentes deberán proyectar, desarrollar y cotizar la pantalla “pollera” que rodeará a los pilotes columna con el objeto de evitar la acumulación de material de arrastre entre los pilotes de las pilas. Los planos indican Hormigón H-25, Acero Tipo III ADN 420, 0.15m de espesor, recubrimiento 4 cm. La misma se extenderá desde la cota inferior de cabezales hasta 1.00m (mínimo) por debajo de la cota de solera.

**CONSULTA N° 3:** Sobre el Ítem 9.1 “Baranda Metálica Peatonal” se solicita si se puede informar que tipo de tratamiento superficial lleva la baranda.

**RESPUESTA N° 3:**

Para este punto los oferentes deberán regirse por el artículo N° 1 de las Especificaciones Técnicas Particulares del Pliego para ejecución de tareas de mantenimiento rutinario de puentes y alcantarillas de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires (DVBA).



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Circular aclaratoria**

**Número:**

**Referencia:** Circular N° 2 Con Consulta - EX-2018-15064198-GDEBA-DPHMIYSPGP

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.