




CONDUCTO PRINCIPAL 9 - 28




RAMAL 10-11




RAMAL 12-13




RAMAL 15- 17




RAMAL 20-21












RAMAL 18-21



RAMAL 23-27



RAMAL 23-27



2406-2074/17

REFERENCIAS:

Nodos

Sumidero calle de tierra

Sumidero pavimento

Cámara inspección conducto circular

Cámara inspección conducto rectangular



Direccion Provincial de Obra Hidraulica

OBRA: DESAGÜES PLUVIALES EN LA LOCALIDAD - II ETAPA

Partido: San Andrés de Giles Localidad: San Andrés de Giles

DETALLES DE ESQUINAS N° Plano 4

Director Provincial: Ing. Mario A. GSCHAUER Director Técnico: Ing. Marcelo C. RASTELLI

Jefe Departamento Zona I: Ing. Armando Peres Proyectista Hidráulico: Ing. Marcelo Sarubi Proyectista Estructural: Ing. Dibujo: Topografía: DPOH Fecha: Mayo 2017